

BMW Group - AIR: 2026-02-01 / 20:00
Concessionnaire : XXXXXXXXXX
Modèle: X5 M
Numéro d'identification du véhicule: WBSKT61000 XXXXXXXXXX
Code de développement: F85
Clé de type: KT61
Type maître: KT61

Véhicule

BMW X5 M, 423kW

WBSKT61000 XXXXXXXXXX



Code de développement
Couleur
Niveau d'intégration réel
Début de la garantie constructeur

F85
black-sapphire metallic
F025-16-11-503
27 avril 2017

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Extension de garantie / geste commercial basé sur le VIN

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Restrictions de la garantie constructeur

Il n'y a pas de restriction de la garantie constructeur.

⚠ Les restrictions spécifiques au marché ne sont pas affichées actuellement. Veuillez les vérifier dans WDF/WXE via S-Gate.

Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée ne peut être identifiée. Le véhicule contient probablement l'une des cartes suivantes.

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map JAPAN EVO 2023-1 (Version : 25 avr. 2024)	-	-	-
Road Map JAPAN EVO 2023-1 (Version : 25 avr. 2024)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 012F0FFF).	Road Map JAPAN EVO 2026-1	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	X5 M
Carrosserie	GEFZG
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	0W38078
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBSKT610000XXXXXXXXXX
Code de développement	F85
Direction	LL
Moteur	S63R
Numéro de moteur	21051647
Post-traitement des gaz d'échappement	Aucune indication
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	0278285XBY
Numéro de série de la headunit	AL2216G1134167
Système propulseur	ALLR
Niveau d'intégration usine	F025-16-11-503
Date de production	23 févr. 2017
Usine de production	Spartanburg
Date de livraison	25 févr. 2017
Concessionnaire livreur	Aucune indication
Version pays	EUR
Code peinture	475
Code garnitures	X3MR
Clé de type	KT61
Type de base	KT61
Type maître	KT61

Options

Équipements optionnels départ usine:




- 01CA Sélection véhicules concernés par COP
- 02PA Antivol de vis de roue
- 02TN Roue all. BMW M à rayons doubles 611
- 0322 Accès confort
- 0323 Portes Soft-Close-Automatic
- 03AG Caméra de recul
- 03MC Shadow Line M pour barres de toit
- 0402 Toit ouvrant en verre panoramique
- 0413 Filet coffre arrière
- 0423 Tapis de sol Velours
- 0428 Triangle signalisation et kit de secours
- 0441 Kit fumeur
- 0496 Chauffage de siège arrière
- 04MC Inserts planche de bord carbone Fibre
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0552 Projecteur à LED adaptatif
- 05A1 LED Phares antibrouillard
- 05AG Alerte de changement de voie
- 05AL Protection Active
- 05AS Driving Assistant
- 05DL Surround View
- 0601 Fonction TV
- 0609 Système de navigation Professional
- 0610 Affichage tête-haute (HUD)
- 0688 Harman/Kardon système son surround
- 06AC Appel de détresse intelligent
- 06AE Teleservices
- 06BA Code de région A pour Blu-ray
- 06NS Téléphon. confort av. Smartphone étendu
- 0776 Ciel de pavillon M Alcantara anthracite
- 0807 Version Japon
- 0845 Alerte d'oubli de ceinture acoustique
- 0852 Inscriptions instrum.japonais
- 0876 Fréquence radio 315 MHz
- 08KL Interv. vidange huile 15000 km/12 mois
- 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
- 08SX Gestion opérateur télématique
- 08V1 Panneau
- 0925 Dummy-SALAPA
- 0992 Commande fixation plaque immatriculat.
- 09AA Protection peau extérieure
- A090 Batterie AGM 90 Ah
- LEDE Equipement cuir

Equipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.




Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
— 21/04/2024	Maintenance	14434 km	03996 K.K. ALC Motoren, Hiratsuka , Hiratsuka-city,	Automatique
 10000 03/2024 ✓    10000 03/2024  10000 03/2024  50000  04/2024 ✓  41000  36000 03/2026  04/2024 ✓  04/2025				
— 19/03/2023	Maintenance	10996 km	03996 K.K. ALC Motoren, Hiratsuka , Hiratsuka-city,	Automatique





— 13/04/2022 Maintenance

9365 km 03996 K.K. ALC Motoren, Hiratsuka , Hiratsuka-city, Automatique





— 10/04/2021 Maintenance

7235 km 03996 K.K. ALC Motoren, Hiratsuka , Hiratsuka-city, Automatique






— 15/04/2020 Maintenance

5102 km 03996 K.K. ALC Motoren, Hiratsuka , Hiratsuka-city, Automatique






— 27/01/2020 Maintenance

4508 km 03996 K.K. Motoren Toyo, Hiratsuka , Hiratsuka-city, Automatique



— 23/05/2018 Maintenance

2043 km 03996 K.K. Motoren Toyo, Hiratsuka , Hiratsuka-city, Automatique



— 18/04/2017 Maintenance

7 km 03996 K.K. Motoren Toyo, Hiratsuka-city, Manuel



EXEMPLE
WWW.BIMMER-EVO.COM